Gruppe A+B parametre

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

MidtSjællands Vandforsyning A.M.B.A.
Byvejen 22 B
Osted
4320 Lejre

Analyserapport nr. 20260309/001
16. marts 2026

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkendefor den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *	
Lugt*	Ingen lugt
Smag*	Normal
Farve*	Ingen
Udseende*	Klar

Prøvetype:	Straksprøve
Prøvested:	Køkken Hovedvejen 141 Osted
Prøvedato:	2026-02-17 Kl. 09:38
Prøvetager:	Laboratoriet

MST Manual for Prøvetagning ver. 6 2025

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	7	200	DS/EN ISO 6222:2000 + MM0005	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06
E. coli	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	0,06
Enterokokker	cfu/100 ml	< 1	i.m.	ISO 7899-2:2000 + MM0013	0,11

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
Farvetal	Pt	mg/l	4,6	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %
Turbiditet		FNU	0,15	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %
pH		pH	8,2	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	70,1	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ikke flygtigt org. kulstof (NVOC)	C	mg/l	2,2	4	DS/EN 1484:1997	5 %
Jern, total	Fe	mg/l	0,029	0,2	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Mangan, total	Mn	mg/l	< 0,002	0,05	DS/EN ISO 11885:2009	5 %
Ammonium	NH_4^+	mg/l	< 0,02	0,05	ISO 7150/2:1984	15 %
Nitrit	NO_2^-	mg/l	< 0,001	0,1	DS/EN 26777:2003	6 %
Natrium	Na^+	mg/l	86	175	DS/EN ISO 11885:2009	15 %
Fluorid	F^-	mg/l	0,92	1,5	DS/EN ISO 10304-1:2009	15 %
Chlorid	Cl^-	mg/l	34	250	DS/EN ISO 10304-1:2009	10 %
Nitrat	NO_3^-	mg/l	3,2	50	DS/EN ISO 10304-1:2009	10 %
Sulfat	SO_4^{2-}	mg/l	5,0	250	DS/EN ISO 10304-1:2009	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33
DANAK
Test Reg. nr. 48

Gruppe A+B parametre

MidtSjællands Vandforsyning A.M.B.A.
Køkken
Hovedvejen 141
Prøvedato: 2026-02-17 Kl. 09:38

Analyserapport nr. 20260309/001
16. marts 2026

UORG. SPORSTOFFER			RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
Aluminium	Al	µg/l	26	200	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Bor	B	µg/l	524	1000	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Kobber	Cu	µg/l	23	2000	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Chrom, total	Cr	µg/l	< 0,03	50	DS/EN ISO 11885:2009	10 %
Zink	Zn	µg/l	19	3000	DS/EN ISO 11885:2009	10 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33
DANAK

Gruppe A+B parametre

MidtSjællands Vandforsyning A.M.B.A.
Køkken
Hovedvejen 141
Prøvedato: 2026-02-17 Kl. 09:38

Analyserapport nr. 20260309/001
16. marts 2026

UNDERLEVERANDØR						
ORGANISKE MIKROFORURENINGER			**RESULTAT**	**Vandkvalitetskrav[1)]**	**METODE**	**U_{rel}**
UORG. SPORSTOFFER						
Antimon	Sb	µg/l	< 0,1	5	ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Arsen	As	µg/l	< 0,03	5	ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Bly	Pb	µg/l	0,29	5	ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Cadmium	Cd	µg/l	< 0,003	3	ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Kobolt	Co	µg/l	< 0,04	5	ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Kviksølv	Hg	µg/l	< 0,001	1	ISO 17852:2008 + ISO 12846:2012 + M069	20 %
Nikkel	Ni	µg/l	0,034	20	ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Selen	Se	µg/l	< 0,05	10	ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Uran	U	µg/l	< 0,2	10	ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023 mod.	20 %
Cyanid CN, total	CN-	µg/l	< 1	50	SS/EN ISO 14403-2:2012	15 %
AROMATER			Ikke Påvist			
Benzen		µg/l	< 0,03	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER			Ikke Påvist			
Trichlormethan (Chloroform)		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1,1-Trichlorethan		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Tetrachlormethan		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Trichlorethen (Trichlorethylen)		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen)		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Vinylchlorid		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1-dichlorethylen		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
trans-1,2-dichlorethylen		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1-dichlorethan		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
cis-1,2-dichlorethylen		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,2-dichlorethan		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Dichlormetan		µg/l	< 0,10	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1,2-Trichlorethan		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1,1,2-Tetrachlorethan		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
1,1,2,2-Tetrachlorethan		µg/l	< 0,02	1	DS/ISO 15680:2004	20 %
Sum af organiske klorforb.*		µg/l	< 3	3	Beregnet	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Højvang, akkr.nr. 428, rapport nr. 128626, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33
DANAK
Test Reg. nr. 48

Gruppe A+B parametre

MidtSjællands Vandforsyning A.M.B.A.
Køkken
Hovedvejen 141
Prøvedato: 2026-02-17 Kl. 09:38

Analyserapport nr. 20260309/001
16. marts 2026

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		**RESULTAT**	**Vandkvalitetskrav[1)]**	**METODE**	**U_{rel}**
PAH-FORBINDELSER		Påvist			
Benz(a)pyren	µg/l	< 0,003	0,01	EPA 8270 C:1996 mod.	30 %
Fluoranthen	µg/l	0,25 !	0,1	EPA 8270 C:1996 mod.	30 %
Benzo(b+j+k)fluoranthen	µg/l	< 0,005		EPA 8270 C:1996 mod.	30 %
Benz(ghi)perylen	µg/l	< 0,005		EPA 8270 C:1996 mod.	30 %
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	< 0,005		EPA 8270 C:1996 mod.	30 %
PAH-forb. (sum af 4)*	µg/l	< 0,1	0,1	Beregnet	
FENOLER		Ikke Påvist			
Bisphenol A	µg/l	< 0,05	2,5	AOAC 70(6)1003:1987	20 %
KLOR-FENOLER		Ikke Påvist			
Pentachlorphenol	µg/l	< 0,01	0,01	AOAC 70(6)1003:1987	25 %
ANDRE ORGANISKE STOFFER		Ikke Påvist			
Trifluoreddikesyre, TFA	µg/l	< 0,05	9	Egen metode, HM173:2021	20 %
Epichlorhydrin	µg/l	< 0,02	0,1	Egen metode, HM143:2018	10 %
Acrylamid	µg/l	< 0,05	0,1	Egen metode, HM144:2019	20 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Højvang, akkr.nr. 428, rapport nr. 128626, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33
DANAK
Test Reg. nr. 48

Gruppe A+B parametre

MidtSjællands Vandforsyning A.M.B.A.
Køkken
Hovedvejen 141
Prøvedato: 2026-02-17 Kl. 09:38

Analyserapport nr. 20260309/001
16. marts 2026

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		**RESULTAT**	**Vandkvalitetskrav[1)]**	**METODE**	**U_{rel}**
PFAS-FORBINDELSER		Ikke Påvist			
Perfluoroheptansyre, PFHpA	µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluoroktansyre, PFOA	µg/l	< 0,0003		LC/MS/MS	50 %
Perflourononansyre, PFNA	µg/l	< 0,0003		LC/MS/MS	50 %
Perfluornonansulfonsyre, PFNS	µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluorbutansulfonsyre, PFBS	µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluorhexansulfonsyre, PFHxS	µg/l	< 0,0003		LC/MS/MS	50 %
Perfluoroktansulfonsyre, PFOS	µg/l	< 0,0002		LC/MS/MS	50 %
Perfluordecansulfonsyre, PFDS	µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluoroktansulfonamid, PFOSA	µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluorhexansyre, PFHxA	µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluorobutanoate, PFBA	µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluorheptansulfonsyre, PFHpS	µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluorundecansyre, PFUnDA	µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluorpentansyre, PFPeA	µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluorpentansulfonsyre, PFPeS	µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluorodecansyre, PFDA	µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Fluortelomersulfonsyre (6:2 FTS)	µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluordodecansyre, PFDoDA	µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluortridecansyre, PFTrDA	µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluorundecansulfonsyre, PFUnDS	µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluordodecansulfonsyre, PFDoDS	µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
Perfluortridecansulfonsyre, PFTrDS	µg/l	< 0,001		LC/MS/MS	50 %
PFAS (sum af 22)*	µg/l	< 0,1	0,1	Beregnet	
Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS*	µg/l	< 0,001	0,002	Beregnet	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org, mikroforureninger er udført af Højvang, akkr.nr. 428, rapport nr. 128626, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33
DANAK

Gruppe A+B parametre

MidtSjællands Vandforsyning A.M.B.A.
Køkken
Hovedvejen 141
Prøvedato: 2026-02-17 Kl. 09:38

Analyserapport nr. 20260309/001
16. marts 2026

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		**RESULTAT**	**Vandkvalitetskrav[1)]**	**METODE**	**U_{rel}**
PESTICIDER		Ikke Påvist			
2,4-dichlorphenol	µg/l	< 0,01	0,1	AOAC 70(6)1003:1987	25 %
1,2,4-Triazol	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Aldrin	µg/l	< 0,01	0,03	EPA 8270 C:1996 mod.	20 %
Dieldrin	µg/l	< 0,01	0,03	EPA 8270 C:1996 mod.	20 %
Heptachlor	µg/l	< 0,01	0,03	EPA 8270 C:1996 mod.	20 %
Heptachlorepoxid	µg/l	< 0,01	0,03	EPA 8270 C:1996 mod.	20 %
Pentachlorbenzen	µg/l	< 0,01	0,1	EPA 8270 C:1996 mod.	20 %
Alachlor ESA	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Dimethachlor ESA	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Dimethachlor OA	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Metazachlor ESA	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Metazachlor OA	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Rimsulfuron-desulfon (PPU)	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Propachlor ESA	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
LM3	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
2,6-Dimethylacetanilid (CGA42447)	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
LM5 (CGA 324007)	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
LM4	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
LM1	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
LM2	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
LM6 (SYN545666)	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811)	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Metaldehyd	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre (CGA 369873)	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Højvang, akkr.nr. 428, rapport nr. 128626, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33
DANAK

Gruppe A+B parametre

MidtSjællands Vandforsyning A.M.B.A.
Køkken
Hovedvejen 141
Prøvedato: 2026-02-17 Kl. 09:38

Analyserapport nr. 20260309/001
16. marts 2026

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		**RESULTAT**	**Vandkvalitetskrav[1)]**	**METODE**	**U_{rel}**
PESTICIDER		Ikke Påvist			
2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre (4-CPP)	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
4-Nitrophenol	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
2,6-DCPP	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
2,6-Dichlorbenzosyre	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
N,N-Diethyl-m-toluamid (DEET)	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
N,N-Dimethylsulfamidsyre (DMSA)	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
AMPA	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Atrazin	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
BAM	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Bentazon	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
CGA108906	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
CGA62826	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Desphenyl-chloridazon	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Methyl-desphenyl-chloridazon	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Desethylatrazin	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Desethyldesisopropylatrazin (DEIA)	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Desisopropylatrazin	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Dichlorprop	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Didealkylhydroxyatrazin	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Ethylenthiourea	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Glyphosat	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Hexazinon	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Imazalil	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Mechlorprop	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Metalaxyl	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Metamitron-desamino	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Metribuzin	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Metribuzin-desamino-diketo	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Metribuzin-diketo	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
Monuron	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Højvang, akkr.nr. 428, rapport nr. 128626, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33
DANAK

Gruppe A+B parametre

MidtSjællands Vandforsyning A.M.B.A.
Køkken
Hovedvejen 141
Prøvedato: 2026-02-17 Kl. 09:38

Analyserapport nr. 20260309/001
16. marts 2026

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		**RESULTAT**	**Vandkvalitetskrav[1)]**	**METODE**	**U_{rel}**
PESTICIDER		Ikke Påvist			
Simazin	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	20 %
5-trifluoromethyl-2-(1H) pyridon (TFMP)	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
t-Sulfinyleddikesyre	µg/l	< 0,01	0,1	Egen metode, HM176:2012	30 %
Sum af alle Pesticider*	µg/l	< 0,50	0,5	Beregnet	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Org. mikroforureninger er udført af Højvang, akkr.nr. 428, rapport nr. 128626, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

Gruppe B parametre

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a
Byvejen 22 B
Osted
4320 Lejre

Analyserapport nr. 20260427/007
27. april 2026

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkendefor den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	10,3	°C
Lugt*	Ingen lugt	
Smag*	Normal	
Farve*	Ingen	
Udseende*	Klar	

Prøvetype:	Udskylningsprøve
Prøvested:	Køkken Hovedvejen 141 Osted
Prøvedato:	2026-04-01 Kl. 14:47
Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006

PAH-FORBINDELSER		RESULTAT	Vandkvalitetskrav[1)]	METODE	U_{rel}
Fluoranthen	µg/l	< 0,0050	0,1	ISO 28540:2011, modificeret	30 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Fluoranthen er udført af ALS, akkr,nr. 361, rapport nr. 812885/26, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Marie-Louise Andersen, *Laborant*