ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

Ordrenr: 1022192
Sagsnavn: Midtsjællands Vandforsyning Gevninge Værkerne

ANALYSERAPPORT

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.
Byvejen 22 B, Osted
4320 Lejre
Att.: -

Udskrevet: 28-10-2026
Version: 1
Modtaget: 14-10-2026
Analyseperiode: 14-10-2026 - 28-10-2026
Ordrenr.: 1022192

Sagsnavn Midtsjællands Vandforsyning Gevninge Værkerne
Lokalitet: Bygade Værket
Prøvested: Skullebjerg 31, 4000 Roskilde
Udtaget: 14.10.2026 kl. 09:55
Prøvetype: Drikkevand - Bek. 1272 af 31/10/2025, Ledningsnet kontrol
Prøvetager: LAB/HHK
Kunde: MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a., Byvejen 22 B, Osted, 4320 Lejre, Att. -

Prøvenr.:		229059/26				
Parameter		**Resultat**	**Enhed**	**Metode**	**Grænseværdi**	**Forbruger taphane jvf BEK 1272:2025**
Prøvetagning, Taphane (m. flush)		+	-	DS/EN ISO 19458:2006, MST Manual for DRV version 5, 2021, DS/ISO 5667-5:2006		
Igangsat på lab.		20:22	-	-		
Gennemskylningstid		15	min	Målt i felten		Gennemskyldning min. 5 minutter
Intestinale Enterokokker		<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000	<1	
Kimtal ved 22 °C		<1	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till.1:2002	200	
Coliforme bakterier		<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
E. Coli		<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
Nitrit, NO2-		0.0019	mg/l	DS/EN ISO 15923-1:2024	0.1 mg/l	
Aluminium, Al		0.54	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2023	200 µg/l	
Arsen, As		0.58	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2023	5 µg/l	
Bly, Pb		0.67	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2023	5 µg/l	
Cadmium, Cd		0.0048	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2023	3 µg/l	
Chrom, Cr		<0.030	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2023	25 µg/l	
Kobber, Cu		0.0031	mg/l	DS/EN ISO 17294-2:2023	2 mg/l	
Nikkel, Ni		0.11	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2023	20 µg/l	
Zink, Zn		0.15	mg/l	DS/EN ISO 17294-2:2023	3 mg/l	
HS chlor. nedbryd.			-	DS/EN ISO 20595:2022		
Vinylchlorid		<0.020	µg/l	DS/EN ISO 20595:2022	0.5 µg/l	
Epichlorhydrin	*1	<0.050	µg/l	W-OCPECD01 - GC/MS	0.1 µg/l	
Acrylamid	*1	<0.050	µg/l	Underleverandør - LC/MS/MS	0.1 µg/l	Anvendelse af kemikalier med indhold heraf bør undgås til vandbehandling

Kommentar

Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

Underleverandør

*1 ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om detektionsgrænse og måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret

RIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

Ordrenr: 1022192
Sagsnavn: Midtsjællands Vandforsyning
Gevninge Værkerne

ANALYSERAPPORT

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://online.alsglobal.dk/rapport-verificering
Verificeringkode: 3E7F3D4B3F4D

Helle Hornemann

Kopimodtagere:
Lejre KommuneTeknisk Forvaltning, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om detektionsgrænse og måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk.

Tegnforklaring,Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret