

**DANAK**

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Gevninge Vandværk a.m.b.a.
Holmehuse 13, Gevninge
4000 Roskilde
Att.: Kristen Kasserer

Udskrevet: 10-05-2018
Version: 1
Modtaget: 25-04-2018
Påbegyndt: 25-04-2018
Ordrenr.: 439159

Sagsnavn: Gevninge VV
Lokalitet: Gevninge Vandværk
Prøvested: Lindenberg kro, Lindenbergvej 190, 4000 Roskilde
Prøve ID: køkkenhane mod gårdsplads
Udtaget: 25.04.2018 kl. 10:00:00
Prøvetype: Drikkevand - Bek. 1147: 2017, Gruppe A
Prøvetager: LAB/SKN
Kunde: Gevninge Vandværk a.m.b.a., Holmehuse 13, Gevninge, 4000 Roskilde

Prøvenr.:		56328/18				
Parameter		Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi	Indgang ejendom
FELTMÅLINGER:						
Prøvetagning, Taphane (u. flush)			-	- DS/EN ISO 19458:2006+MST Manual Ptag 4.udg.2017		
Lugt	#	Ingen lugt (1)	-	-		Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
Smag	#	Ingen (1)	-			
pH ved prøvetagning		7.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012	7 - 8.5	Vandet må ikke være kalkaggressivt
Ledningsevne v. ptagning		67.2	mS/m	DS/EN 27888:2003	Min. 30	Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m ved 25 °C
Laboratoriets målinger:						
Kimtal ved 22 °C		<1	Pr. ml	DS/EN ISO 6222:1999	200	
Coliforme bakterier		<1	Pr. 100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
E. Coli		<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
Turbiditet		<0.05	FTU	DS/EN ISO 7027-1:2016	1	
Jern, Fe		<0.01	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009	0.2	
Farvetal, Pt		2.0	Pt mg/l	DS/EN ISO 7887 C:2012	15	Såfremt kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk dog maksimalt 15

Kommentar

Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

Ditte T.E. Strecker

Ditte Therese Ekman Strecker

Kopimodtagere:

Lejre KommuneTeknisk Forvaltning, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

side 1

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om målesikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end