

DONSlab
R. DONs' Vandanlytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20220519/004
23. juni 2022
Blad 1 af 2



DIREKTE UNDERSØGELSE			Prøvested: DGU 206.277 Bo. 1 Prøvedato: 2022-05-11 Kl. 10:24 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-11:2009		
Temperatur	9,4	°C			
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U_{rel}
Fluorid	F ⁻ mg/l	1,4		DS/EN10304:2009, M008	15%

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Kunde

Karin Spanggaard, *EH, laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkered
tlf.: 45 80 31 33

 DANAK
Total Pæls nr. 43

Analyserapport nr. 20220519/004
23. juni 2022
Blad 2 af 2

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*