



**DONSlab**  
**R. DONS' Vandanlytisk Laboratorium A/S**  
Lejrvvej 29  
Kr. Værløse  
3500 Værløse  
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20201103/002  
3. november 2020  
Blad 1 af 1



|                                    |            |                 |                                                                                                                                                                              |                       |                      |
|------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>DIREKTE UNDERSØGELSE</b>        |            |                 | Prøvested:      Afgang vandværk<br>Østed Vandværk<br><br>Prøvedato:      2020-10-30 Kl. 11:55<br><br>Prøvetager:      Laboratoriet                      DS/EN ISO 19458:2006 |                       |                      |
| Temperatur                         | 9,1        | °C              |                                                                                                                                                                              |                       |                      |
| Lugt*                              | Ingen lugt |                 |                                                                                                                                                                              |                       |                      |
| Smag*                              | Normal     |                 |                                                                                                                                                                              |                       |                      |
| Farve*                             | Ingen      |                 |                                                                                                                                                                              |                       |                      |
| Udseende*                          | Klar       |                 |                                                                                                                                                                              |                       |                      |
| <b>MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE</b> |            | <b>RESULTAT</b> | <b>Vandkvalitetskrav 1)</b>                                                                                                                                                  | <b>METODE</b>         | <b>S<sub>r</sub></b> |
| Kimtal v. 22°C                     | pr.ml      | 4               | 200                                                                                                                                                                          | DS/EN6222:2000, MM005 | 0,1                  |
| Kimtal v. 37°C                     | pr.ml      | 37              |                                                                                                                                                                              | DS/EN6222:2000, MM005 | 0,1                  |
| Coliforme bakterier v. 37°C        | pr.100ml   | 2               | i.m.                                                                                                                                                                         | Colilert18, MM001     | 0,06                 |
| <i>E. coli</i>                     | pr.100ml   | < 1             | i.m.                                                                                                                                                                         | Colilert18, MM001     | 0,06                 |
|                                    |            |                 |                                                                                                                                                                              |                       |                      |

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering  
i.m.: Ikke målelig  $U_{rel}$  og  $S_r$ : Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Morten Due

**DONS**lab  
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S  
Blokken 43  
3460 Birkerød  
tlf.: 45 80 31 33

Analyserapport nr. 20201203/010  
3. december 2020  
Blad 1 af 1



|                                    |          |                                                                                                                                                                            |                                       |                       |                      |
|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>DIREKTE UNDERSØGELSE</b>        |          |                                                                                                                                                                            |                                       |                       |                      |
| Temperatur                         |          | <b>9,1</b>                                                                                                                                                                 | °C                                    |                       |                      |
|                                    |          |                                                                                                                                                                            |                                       |                       |                      |
|                                    |          | Prøvested:      Afgang, værk<br>Byvejen 22B<br><br>Prøvedato:      2020-11-30 Kl. 09:50<br><br>Prøvetager:      Laboratoriet                          DS/EN ISO 19458:2006 |                                       |                       |                      |
| <b>MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE</b> |          | <b>RESULTAT</b>                                                                                                                                                            | <b>Vandkvalitetskrav<sup>1)</sup></b> | <b>METODE</b>         | <b>S<sub>r</sub></b> |
| Kimtal v. 22°C                     | pr.ml    | <b>48</b>                                                                                                                                                                  | 200                                   | DS/EN6222:2000, MM005 | 0,1                  |
| Kimtal v. 37°C                     | pr.ml    | <b>2</b>                                                                                                                                                                   |                                       | DS/EN6222:2000, MM005 | 0,1                  |
| Coliforme bakterier v. 37°C        | pr.100ml | < <b>1</b>                                                                                                                                                                 | i.m.                                  | Colilert18, MM001     | 0,06                 |
| <i>E. coli</i>                     | pr.100ml | < <b>1</b>                                                                                                                                                                 | i.m.                                  | Colilert18, MM001     | 0,06                 |
|                                    |          |                                                                                                                                                                            |                                       |                       |                      |

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering  
i.m.: Ikke målelig U<sub>rel</sub> og S<sub>c</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Mah Due

Morten Due, *civ. ing.*